

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 4513

Дата присвоения номера реестра Омской области: 26 марта 2026 г.

Номер реестра муниципального образования: 071

Дата заведения дела: 16 марта 2026 года

Наименование комплексного центра: Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Ишимского района".

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: лицей-интернат.

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646580, Омская область, Усть-Ишимский район, с. Усть-Ишим, ул. Горького, д. 17, тел. 8(38150)2-11-86, Licei19@mail.ru.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1095,4 кв.м;
- часть здания из - этажей (или на - этаже) - кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); - кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1974 г., год последнего капитального ремонта: 2025 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

- текущего – нет информации,
- капитального – нет информации.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Ишимский лицей «Альфа» Усть-Ишимского муниципального района Омской области (интернат), МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа» Усть-Ишимского МР Омской области.

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 646580, Омская область, Усть-Ишимский район, с. Усть-Ишим, ул. Горького, д. 17, тел. 8(38150)2-11-86, Licei19@mail.ru.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность.

1.9. Форма собственности: федеральная, государственная, муниципальная, частная.

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная, частная.

1.11. Вышестоящая организация: Комитет образования Усть-Ишимского муниципального района Омской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 646580, Омская область, с. Усть-Ишим, ул. Советская, д. 33, тел. (838150) 2-13-89, rono ust ishim@mail.ru.

Опись документов

1. Наименование КЦСОН: Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Ишимского района"
2. Наименование объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Ишимский лицей «Альфа» Усть-Ишимского муниципального района Омской области (интернат)
3. Адрес объекта: 646580, Омская область, Усть-Ишимский район, с. Усть-Ишим, ул. Горького, д. 17, тел. 8(38150)2-11-86, Licei19@mail.ru
4. Номер паспорта: 071 – 4513

Перечень документов, переданных в КУ "Соцзащита"

Наименование	Количество листов	Электронная версия файлов	Примечание
Анкета	2	+	
Выписка из реестра	1	+	
Паспорт ОСИ	8	+	
Акт экспертной оценки	3	+	
Приложение 1 к акту (экспертная оценка)	9	+	
Приложение 2 к акту (фотографии)	5	+	
Приложение к акту (технический или поэтажный план)	1	+	
Выписка из протокола (утв. приоритетных объектов)	3	+	
Выписка из протокола (утв. актов)	2	+	
План адаптации	-		
Информация о выполнении плана адаптации	-		
Ситуационный план	1	+	

Документы сдал: _____ Соколова Н. В. 8(38150)2-11-59
(подпись) (Ф.И.О.) (Телефон)

Документы принял: _____
(подпись) (Ф.И.О.) (Телефон)

Дата: " ____ " _____ 2026 г.

Выписка из реестра объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования Омской области

Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуге в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования Омской области							Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)				Состояние доступности			Управленческое решение					
№ п/п	Наименование (под) ОСИ	Адрес ОСИ	Номер паспорта доступности ОСИ	Название юридического лица (индивидуального предпринимателя), расположенного на ОСИ	Форма собственности	Вышестоящая организация	Виды оказываемых услуг	Категории населения	Категория инвалидов	Исполнитель индивидуальной программы реабилитации	Вариант обустройства объекта* *	Состояние доступности (в т.ч. для различных категорий инвалидов) **	Нуждаемость и очередность адаптации	Виды работ по адаптации** **	Плановый период (срок) исполнения	Ожидаемый результат (по состоянию доступности) *****	Дата контроля	Результаты контроля *****	Дата актуализации информации на карте доступности объектов социальной инфраструктуры Омской области "Карта доступности Омской области"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Лицей-интернат	646580, Омская область, с. Усть-Ишим, ул. Горького, д. 17, тел. 8(38150)2-11-86, Licei19@mail.ru	071/4513	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Ишимский лицей «Альфа» Усть-Ишимского муниципального района Омской области (интернат)	Муниципальная	Комитет образования Усть-Ишимского муниципального района Омской области	Осуществление образовательной деятельности, проживание	Все возрастные категории	К.О.Г.С. У	Да	А	ДУ	1. Территория, прилегающая к зданию (участок) 2. Вход (выходы) в здание 3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) 5. Санитарно-гигиенические помещения 6. Система информации на объекте (на всех зонах) 7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, капитальный ремонт	2026-2031	ДП-В	4 кв. 2031		

Руководитель "БУ КЦСОН Усть-Ишимского района" Ю.В. Дубовицкая
(инициалы, фамилия)

Дата "16" марта 2026 года



АНКЕТА
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: лицей-интернат.

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646580, Омская область, Усть-Ишимский район, с. Усть-Ишим, ул. Горького, д. 17, тел. 8(38150)2-11-86, Email: Licei19@mail.ru.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1095,4 кв.м;
- часть здания из этажей (или на этаже) кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1974 г., год последнего капитального ремонта: 2025 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

- текущего – нет информации,
- капитального – нет информации.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Ишимский лицей «Альфа» Усть-Ишимского муниципального района Омской области (интернат), МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа» Усть-Ишимского МР Омской области (интернат).

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 646580, Омская область, Усть-Ишимский район, с. Усть-Ишим, ул. Горького, д. 17, тел. 8(38150)2-11-86, Email: Licei19@mail.ru.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность.

1.9. Форма собственности: федеральная, государственная, муниципальная, частная.

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная, частная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет образования Усть-Ишимского муниципального района Омской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 646580, Омская область, Усть-Ишимский район, с. Усть-Ишим, ул. Советская д. 33, 8(38150)2-13-89, rono ust ishim@mail.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование, сфера услуг.

(здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, потребительский рынок, сфера услуг, жилищный фонд)

2.2. Виды оказываемых услуг: осуществление образовательной деятельности, проживание.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно, с длительным пребыванием, в том числе проживанием (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории. (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития).

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день: 65 чел, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день: 1 чел.

2.8. Вместимость, пропускная способность: 120 чел.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: По улице Горького имеется не приспособленная для инвалидов остановка общественного транспорта – автобусов, осуществляющих внутренние перевозки и приходящих из других населенных пунктов. Транспорт не адаптирован для перевозки инвалидов.

наличие адаптированного пассажирского транспорта: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 м.

3.2.2. Время движения (пешком): 4 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет информации.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет,

перепады высоты из-за смены покрытия пути движения с асфальтового на грунтовое и обратно

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет.

3.3. Вариант организации доступности объектов (формы обслуживания)*

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	"ДУ"
Передвигающиеся в креслах-колясках	"ДУ"
С нарушениями слуха	"ДУ"
С нарушениями умственного развития	"ДУ"
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	"ДУ"
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	"ДУ"

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения, "ДУ" – обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно, "ВНД" – временно недоступно: доступность не организована.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8	Все зоны и участки	Ремонт капитальный Ремонт текущий

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Согласен на проведение экспертной оценки объекта с выходом комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на объект и с размещением информации на карте доступности объектов социальной инфраструктуры Омской области "Карта доступности Омской области" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Директор

С.А. Козлова
8(38150)2-11-86

Дата "16" марта 2026 года



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения

№071

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: лицей-интернат.

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646580, Омская область, Усть-Ишимский район, с. Усть-Ишим, ул. Горького, д. 17, тел. 8(38150)2-11-86, Email: Licei19@mail.ru.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1095,4 кв.м;
- часть здания из - этажей (или на - этаже) - кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); - кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1974 г., год последнего капитального ремонта: 2025 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

- текущего – нет информации,
- капитального – нет информации.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Ишимский лицей «Альфа» Усть-Ишимского муниципального района Омской области (интернат), МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа» Усть-Ишимского МР Омской области (интернат).

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 646580, Омская область, Усть-Ишимский район, с. Усть-Ишим, ул. Горького, д. 17, тел. 8(38150)2-11-86, Email: Licei19@mail.ru.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность.

1.9. Форма собственности: федеральная, государственная, муниципальная, частная.

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная, частная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет образования Усть-Ишимского муниципального района Омской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 646580, Омская область, Усть-Ишимский район, с. Усть-Ишим, ул. Советская д. 33, 8(38150)2-13-89, rono ust ishim@mail.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование, сфера услуг (здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, потребительский рынок, сфера услуг, жилищный фонд).

2.2. Виды оказываемых услуг: осуществление образовательной деятельности, проживание.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно, с длительным пребыванием, в том числе проживанием (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития).

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день: 65 чел, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день: 1 чел.

2.8. Вместимость, пропускная способность: 120 чел.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: По улице Горького имеется не приспособленная для инвалидов остановка общественного транспорта – автобусов, осуществляющих внутренние перевозки и приходящих из других населенных пунктов. Транспорт не адаптирован для перевозки инвалидов.

наличие адаптированного пассажирского транспорта: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 м.

3.2.2. Время движения (пешком): 4 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет информации.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет,

перепады высоты из-за смены покрытия пути движения с асфальтового на грунтовое и обратно.

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	"ДУ"		1-4
2	Вход (входы) в здание	"ДУ"		5-12
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	"ДУ"		13-52
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	"ДП-В"		53-89
5	Санитарно-гигиенические помещения	"ДУ"		90-131
6	Система информации и связи (на всех зонах)	"ДУ"		132-142
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	"ДУ"		143-144

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов.

На основании представленных данных можно сделать заключение, здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть-Ишимский лицей «Альфа» Усть-Ишимского муниципального района Омской области (интернат) доступно условно.

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1		Объект введен в эксплуатацию в 1974 году и не полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг.	2026-2031 г.
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1		Требуется провести текущий ремонт.	2026-2031 г.
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.		1		После проведения текущего ремонта все зоны могут быть доступны для МГН.	2026-2031 г.
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту		1		Организовать доступ к месту предоставления	2026-2031 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
предоставления услуги				услуги для инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.	
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	1				
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	1				
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата		1		Организовать сопровождение инвалидов на объект.	2026-2031 г.
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами		1		Организовать сопровождение инвалида по территории организации.	2026-2031 г.
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг		1		Разработать инструкции оказания ситуационной помощи инвалидам для сотрудников.	2026-2031 г.
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки		1		Организовать парковку, на которой	2026-2031 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
автотранспортных средств для инвалидов 10 %				предусмотреть место для стоянки автомашины инвалида на кресло - коляске размером 6,0х3,6 м, вблизи входа в учреждение, но не далее 50 м. Каждое выделяемое машино-место должно обозначаться дорожной разметкой, дорожным знаком, знаком доступности, выполненным на вертикальной поверхности на стойке на высоте от 1,5 до 2 м.	
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов		1		Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой. Перед открытой лестницей разместить предупредительные тактильные полосы по ГОСТ Р 52875-2018. Закрепить противоскользящее покрытие. Разместить информацию об объекте по ГОСТ Р 51671-2020, в том числе знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля по ГОСТ Р 51671-2015. Разместить знаки доступности по ГОСТ Р 52131-2019. Установить кнопку вызова персонала, обозначить знаком доступности. В тамбуре закрепить грязезащитное покрытие.	2026-2031 г.
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов		1		Обозначить путь движения (МГН) визуальными и тактильными указателями по ГОСТ Р 52875-2018. Для создания	2026-2031 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				визуальной информации использовать общеупотребительные символы и пиктограммы. После входа в здание разместить информацию о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН, а также путей эвакуации по ГОСТ Р 51671-2020, а также мнемосхему шрифтом Брайля. Места для обслуживания тех, чей слух совсем слабый, оборудовать электроакустическими приборами и индивидуальными наушниками. В местах отдыха или ожидания разместить не менее одного места для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего. Обозначить пиктограммой "Инвалид".	
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		Зоны «возможной опасности» на доступных коммуникационных путях, с учетом проекции движения дверного полотна, обозначить, контрастной цвету окружающего пространства, краской для разметки. Информационные тактильные таблички разместить: - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения;	2026-2031 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				- рядом с устройствами вызова помощи, в том числе в универсальных и доступных кабинках; - перед входами в универсальные кабины уборных и блоки общественных уборных, а также перед входом в здание с указанием названия учреждения и часов работы и на перилах лестниц с указанием номера этажа.	
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка		1		Организовать доступ сурдопереводчика на объект при необходимости.	2026-2031 г.
4.6. Сменные кресла-коляски		1		При необходимости приобрести сменную кресло-коляску.	2026-2031 г.
4.7. Поручни		1		Поручни на лестницах следует располагать с двух сторон на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м (ГОСТ Р 51261-2022). На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней общественных зданий должны предусматриваться рельефные обозначения этажей.	2026-2031 г.
4.8. Пандусы	1				
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты		1		При перепаде высот более 3,0 м пандусы следует заменять лифтами или подъемными платформами. Возможна установка	2026-2031 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				подъемных платформ с наклонным перемещением для преодоления лестничных маршей инвалидами с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках, лестничный гусеничный подъемник (при необходимости), либо выделить зону для обслуживания инвалидов всех категорий на первом этаже.	
4.10. Раздвижные двери	-	-	-	-	-
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		Крючки для костылей и сушилку для рук расположить ближе к унитазу (не выше 1,3 м от уровня пола) и раковине (не выше 0,8 м от уровня пола). Информационную табличку помещения, выполненную рельефно-графическим способом, разместить у дверей туалетной комнаты со стороны ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери. Одну душевую кабину адаптировать для МГН согласно СП 59.13330.2020. Крючки для одежды для МГН расположить на высоте не более 1,3 м от уровня пола, нумерация крючков рельефная и на контрастном фоне. Рядом с гардеробной стойкой разместить скамью для МГН размером 0,6 * 0,8*0,43 м. Установить знак доступности.	2026-2031 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок	1				
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	1				
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика		1		При необходимости организовать доступ сурдопереводчика.	2026-2031 г.
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			11%		
4.16. Предоставление услуг инвалидам с	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
сопровождением ассистента-помощника					
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	-	-	-	-	-
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта			11%		
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).		1		Официальный сайт объекта адаптировать для лиц с нарушением зрения.	2026-2031 г.
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам		1		Разработать инструкцию оказания ситуационной помощи инвалидам для сотрудников. Провести обучение сотрудников.	2026-2031 г.
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %			100%		
7. Доля инвалидов, получивших			100%		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установле но соблюден ие норм, ед.	Выявлено несоблюден ие норм, ед.	Доля, %		
мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %					
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %	-	-	-	-	-
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %	-	-	-	-	
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %			40%		
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного	-	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
возраста), %					
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %	-	-	-	-	-
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			11%		
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %			1,5%		
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено			0%		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установле но соблюден ие норм, ед.	Выявлено несоблюден ие норм, ед.	Доля, %		
оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %					

Примечание: ¹⁾ в колонках напротив каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8	Все зоны и участки	Ремонт капитальный Ремонт текущий

¹⁾ Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2026-2031 гг.

в рамках исполнения п.3.6 паспорта доступности от 16 марта 2026 года

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В – объект доступен полностью всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование Комитета образования Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается, Нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ <http://zhit-vmeste.ru>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от 16.03.2026 г.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от 16.03.2026 г.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения: протокол заседания комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения от 16.03.2026 г. №121.

Дата 16.03.2026 г.



С. А. Козлова

АКТ
экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения

Усть-Ишимский муниципальный район

"16" марта 2026 года

*(наименование муниципального
образования Омской области)*

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных
групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: лицей-интернат.

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646580, Омская область, Усть-Ишимский район, с. Усть-Ишим, ул. Горького, д. 17, тел. 8(38150)2-11-86, Email: Licei19@mail.ru.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1095,4 кв.м;
- часть здания из - этажей (или на - этаже) - кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); - кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1974 г., год последнего капитального ремонта: 2025 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

- текущего – нет информации,
- капитального – нет информации.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Ишимский лицей «Альфа» Усть-Ишимского муниципального района Омской области (интернат), МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа» Усть-Ишимского МР Омской области.

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 646580, Омская область, Усть-Ишимский район, с. Усть-Ишим, ул. Горького, д. 17, тел. 8(38150)2-11-86, Email: Licei19@mail.ru.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность.

1.9. Форма собственности: федеральная, государственная, муниципальная, частная.

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная, частная.

1.11. Вышестоящая организация: Комитет образования Усть-Ишимского муниципального района Омской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 646580, Омская область, Усть-Ишимский район, с. Усть-Ишим, ул. Советская д. 33, 8(38150)2-13-89, rono ust ishim@mail.ru.

2. Состояние доступности объекта

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: По ул. Горького имеется не приспособленная для инвалидов остановка общественного транспорта - автобусов, осуществляющих внутренние перевозки и приходящих из других населенных пунктов. Транспорт не адаптирован для перевозки инвалидов.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 м

2.2.2. Время движения (пешком): 2 мин

2.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет.

2.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

2.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет информации.

2.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет,

перепады высоты на пути из-за смены покрытия пешеходных дорожек с асфальтового на грунтовое и обратно,

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет.

2.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1-4
2	Вход (входы) в здание	ДУ		5-12
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		13-52
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	ДП-В		53-89
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		90-131
6	Система информации и связи (во всех зонах)	ДУ		132-142
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		143-144

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

2.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта

На основании представленных данных можно сделать заключение, здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть-Ишимский лицей «Альфа» Усть-Ишимского муниципального района Омской области (интернат) доступно условно.

3. Управленческое решение (проект)

3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (во всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8	Все зоны и участки	Ремонт капитальный Ремонт текущий

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

3.2. Период проведения работ: 2026-2031 гг.

в рамках исполнения п. 3.6 паспорта доступности от 16 марта 2026 года.

(указывается план адаптации объекта (далее – план)

3.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения плана (по состоянию доступности) _____

3.4. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации жить вместе <http://zhit-vmeste.ru>

4. Особые отметки

Приложения:

Результаты экспертной оценки	на <u>9</u> л.
Результаты фотофиксации на объекте	на <u>5</u> л.
Поэтажные планы, технический паспорт	на <u>1</u> л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____	

Председатель комиссии по
формированию доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп
населения (далее – комиссия)

Руководитель БУ «КЦСОН
Усть-Ишимского района»

Ю.В. Дубовицкая _____ 
(должность, инициалы, фамилия) (подпись)

Члены комиссии

Глава Усть-Ишимского
сельского поселения

В.М. Петелин _____ 
(должность, инициалы, фамилия) (подпись)

Начальник Усть-Ишимского отдела
Межрайонного Управления
Министерства труда и социального
развития Омской области №6

А.Ю. Фильчакова _____ 
(должность, инициалы, фамилия) (подпись)

Представители организации,
расположенной на объекте

Директор МБОУ Усть-Ишимский лицей
«Альфа» _____ 

С.А. Козлова _____
(должность, инициалы, фамилия) (подпись)

Приложение 1

к акту экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Результаты экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)

1. Территория, прилегающая к зданию (участку)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Ишимский лицей «Альфа» Усть-Ишимского муниципального района Омской области (интернат), 646580, Омская область, Усть-Ишимский район, с. Усть-Ишим, ул. Горького, д. 17, тел. 8(38150)2-11-86, Licei19@mail.ru

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть		1-2	Вход с ул. Горького, не обозначен указателями и тактильной информацией.	К, О, С	Вход на территорию следует оборудовать элементами информации об объекте.	Ремонт текущий
2	Путь (пути) движения на территории	есть		3-4	На путях движения от входных ворот отсутствует покрытие пешеходных дорожек. На территории нет указателей и информации об	К, О, С	Покрытие всех пешеходных дорожек, находящихся на территории, прилегающей к зданию, должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении. Доступная ширина путей движения не менее 1.5 м, сужения до	Ремонт капитальный

					объекте.		0,9 м не более, чем на 1 м. Продольный уклон путей движения не должен превышать 5%, поперечный – 2%. Пути движения до входа в здание должны быть продублированы тактильным наземным покрытием по ГОСТ Р 52875-2018 либо бордюром. Разместить указатели и информацию об объекте.	
3	Лестница (наружная)	нет						
4	Пандус (наружный)	нет						
5	Автостоянка и парковка	нет			Автомобильная стоянка вблизи здания отсутствует.	К, О, С, Г.	Организовать парковку, на которой предусмотреть место для стоянки автомашины инвалида на кресле - коляске размером 6,0*3,6 м, вблизи входа в учреждение, но не далее 50 м. Каждое выделяемое машино-место должно обозначаться дорожной разметкой (наносится на асфальтовое покрытие), дорожным знаком, знаком доступности, выполненным на вертикальной поверхности, на стойке на высоте от 1,5 до 2 м.	Ремонт капитальный
6	Общие требования к зоне	Вся территория учреждения должна соответствовать условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации
		№ на	№	

функциональной зоны		плане	фото	(вид работы)**
Территория, прилегающая к зданию(участку)	ДУ		1-4	Ремонт капитальный

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

2. Вход (входы) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть		5	На крыльце отсутствует тактильная и визуальная разметки.	К, О, С, Г.	Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой. Перед открытой лестницей разместить предупредительные тактильные полосы по ГОСТ Р 52875-2018. Закрепить противоскользящее покрытие.	Ремонт текущий
2	Пандус (наружный)	есть		6	Пандус наружный оборудован по стандартам, согласно СП 59.13330.2020 "Доступность	К, О, С.	-	Не нуждается

					ь зданий и сооружений для маломобильных групп населения"			
3	Входная площадка (перед дверью)	есть		7	На входной площадке отсутствует информация об объекте, в том числе шрифтом Брайля. Отсутствует противоскользящее покрытие, кнопка вызова персонала.	К, О, С, Г.	Разместить информацию об объекте по ГОСТ Р 51671-2020, в том числе знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля по ГОСТ Р 51671-2015. Разместить знаки доступности по ГОСТ Р 52131-2019. Закрепить противоскользящее покрытие. Установить кнопку вызова персонала, обозначить знаком доступности.	Ремонт текущий
4	Дверь (входная)	есть		8-9	Дверь входная оборудована по стандартам, согласно СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"	К, О, С, Г.	-	Не нуждается
5	Тамбур	есть		10-12	В тамбуре отсутствует грязезащитное покрытие.	К, О, С, Г.	На поверхности пола закрепить грязезащитное покрытие.	Ремонт текущий
6	Общие требования к зоне	Вся территория учреждения должна соответствовать условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.						

Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Приложение	Рекомендации
--------------	-----------	------------	--------------

структурно-функциональной зоны	доступности*	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)**
Вход (входы) в здание	ДУ		5-12	Ремонт текущий

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		13-23	После входа в здание отсутствует информация о схеме движения инвалидов по зданию, схема путей эвакуации, в том числе выполненные шрифтом Брайля, а также указатели.	К, О, С, Г.	После входа в здание должна быть размещена доступная для МГН, в том числе инвалидов колясочников и инвалидов по зрению, информация о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН, а также путей эвакуации по ГОСТ Р	Ремонт текущий

№ п/п	Наименование функциональн о- планировочног о элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					Отсутствует контрастная полоса на путях движения по зданию до мест обслуживания		51671-2020. Доступный маршрут должен иметь ровную поверхность, обозначен знаками, иметь нескользящее покрытие и контрастную полосу по ГОСТ Р 52875-2018. В местах отдыха или ожидания разместить не менее одного места для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего. Обозначить пиктограммой "Инвалид".	
2	Лестница (внутри здания)	есть		24-29	В здании имеется две лестницы, ведущие на второй этаж и пролет в пять ступеней, ведущий к эвакуационно му выходу. На лестнице отсутствует тактильная разметка, на перилах отсутствуют информацион ные тактильные таблички, отсутствуют перила вдоль стен.	О, С	На лестнице разместить тактильную разметку по ГОСТ Р 52875–2018. Поручни следует располагать с двух сторон на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м (ГОСТ Р 51261-2022). На боковой, внешней по отношению к маршру, поверхности поручней должны предусматриваться рельефные обозначения этажей.	Ремонт текущий

№ п/п	Наименование функционального о- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3	Пандус (внутри здания)	нет						
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		-	-	К, О.	Пандусы следует заменять лифтами, подъемными платформами при перепаде высот более 3,0 м. Возможна установка подъемных платформ с наклонным перемещением для преодоления лестничных маршей инвалидами с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках, лестничный гусеничный подъемник (при необходимости), либо выделить зону для обслуживания инвалидов всех категорий на первом этаже.	Ремонт текущий
5	Дверь	есть		30-36	Двери, ведущие на лестничные клетки, не имеют смотровых панелей.	К, О, С, Г.	В полотнах дверей, доступных для МГН, рекомендуется установить смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее	Ремонт текущий

№ п/п	Наименование функциональн о- планировочног о элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м, на двух уровнях: 0,9 – 1,0 м и 1,3 – 1,4 м.	
6	Пути эвакуации (в том числе зоны безопасност и)	есть		37- 52	В здании, кроме основного входа, два эвакуационны х выхода. На части эвакуационны х выходов нет навеса. Отсутствуют знаки доступности, указатели, визуальная и тактильная разметка.	К, О, С, Г.	Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной. Одиночные ступени и пороги заменить пандусами. На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц должны быть нанесены контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы. На аварийные выходы, установить навес, водоотвод. Закрепить противоскользящее покрытие, информацию для МГН.	Ремонт текущий
7	Общие требования к зоне	Вся территория учреждения должна соответствовать условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.						

Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)	ДУ		13-52	Ремонт текущий

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" –

для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания (группы)	есть		53-78	Кабинеты оборудованы по стандартам согласно СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"	К, О	-	Не нуждается
2	Зальная форма обслуживания (раздевалка, спортзал, столовая)	есть		79-82	Залы для обслуживания оборудованы по стандартам согласно СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и"	К, О	-	Не нуждается

[illegible]

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	требования к зоне	беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.						

Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зона обслуживания инвалидов	ДП-В		53-86	Не нуждается

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

5. Жилые помещения

Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержа- ние	Виды работ
Жилые помещения	есть		87- 89	Жилые комнаты оборудованы по стандартам согласно СП	К, О, С, Г, У	-	Не нуждается

				59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильн ых групп населения"			
--	--	--	--	---	--	--	--

Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	ДП-В		87-89	Не нуждается

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

6. Санитарно-гигиенические помещения

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть		90- 115	В здании на первом этаже имеется туалетная комната, адаптированная для МГН.	К, О, С, Г	Крючки для костылей и сушилку для рук расположить ближе к унитазу (не выше 1,3 м от уровня пола) и раковине (не выше 0,8 м от уровня пола). Информационную табличку помещения, выполненную рельефно-графическим способом, разместить у	Ремонт текущий

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							дверей туалетной комнаты со стороны ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери (СП 59.13330.2020).	
2	Душевая/ ванная комната	есть		116 - 127	В здании имеется две душевые комнаты и одна ванная комната. Для МГН не адаптированы.	К, О, С, Г	Одну душевую кабину адаптировать для МГН согласно СП 59.13330.2020. Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с нескользким полом и поддоном без порога с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной. Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. Глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м. Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или	Ремонт текущий

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							системой двухсторонней громкоговорящей связи. У дверей душевой комнаты со стороны ручки разместить информационную табличку помещения, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом.	
3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		128 - 131	После входа в здание и в коридоре второго этажа расположены гардеробные стойки с крючками для одежды.	К, О, С, Г	Крючки для одежды для МГН расположить на высоте не более 1,3 м от уровня пола, нумерация крючков рельефная и на контрастном фоне. Рядом с гардеробной стойкой разместить скамью для МГН размером 0,6 * 0,8*0,43 м. Установить знак доступности.	Ремонт текущий
4	Общие требования к зоне	Вся территория учреждения должна соответствовать условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		90-131	Ремонт текущий

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен

частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

7. Система информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	есть		132-137	После входа в здание нет доступной для МГН, в том числе инвалидов колясочников и инвалидов по зрению, информации о схеме движения инвалидов по зданию, а также путей эвакуации. Отсутствует контрастная полоса на путях движения МГН. На территории нет указателей и информации об объекте.	К, О, С, Г.	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными). Таблички на кабинетах и навигация внутри здания должны быть едины, понятны и доступны для инвалидов по зрению. Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели, средства визуальной информации и т.п.). Для создания визуальной информации использовать общеупотребительные символы и пиктограммы. Зоны	Ремонт текущий

						"возможной опасности" на доступных коммуникационных путях, с учётом проекции движения дверного полотна, должны быть обозначены контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки. Нанести контрастную полосу на путях движения МГН. На территории и входной площадке расположить указатели и информацию об объекте.		
2	Акустические средства	есть		138-139	В здании имеется пожарная сигнализация, которая подаёт звуковой сигнал, а также голосовая система оповещения	К, О, С, Г	Места для обслуживания тех, чей слух совсем слабый, могут быть оборудованы электроакустическими приборами и индивидуальными наушниками.	Ремонт текущий
3	Тактильные средства	есть		140-142	Отсутствуют тактильные таблички перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, а также на перилах внутренних лестниц. Отсутствует напольная тактильная разметка в коридоре и	С.	На каждом этаже после входа расположить тактильные мнемосхемы мест обслуживания, а также путей эвакуации. Информирование тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с	Ремонт текущий

					на лестницах.		дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема: - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения; - рядом с устройствами вызова помощи, в том числе в универсальных и доступных кабинках; - перед входами в универсальные кабины уборных и блоки общественных уборных, а также перед входом в здание с указанием названия учреждения и часов работы и на перилах лестниц с указанием номера этажа. Разместить тактильную напольную разметку по ГОСТ Р 52875-2018.	
4	Общие требования к зоне	Вся территория учреждения должна соответствовать условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.						

Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ		132- 142	Ремонт текущий

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов

с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2 к акту (фотографии)




Фото № 1 Территория, прилегающая к зданию «Вход на территорию»




Фото № 2 Территория, прилегающая к зданию «Вход на территорию»



Фото № 3 Пути движения на территории «Пути к зданию»




Фото № 4 Пути движения на территории «Пути к зданию»




Фото № 5 Вход в здание «Лестница»




Фото № 6 Вход в здание «Пандус»




Фото № 7 Вход в здание «Входная площадка»




Фото № 8 Вход в здание «Дверь входная»




Фото № 9 Вход в здание «Дверь входная»




Фото № 10 Вход в здание «Тамбур»




Фото № 11 Вход в здание «Тамбур»




Фото № 12 Вход в здание
«Тамбур»



Фото № 13 Пути движения
внутри здания «Лоджия»




Фото № 14 Пути движения внутри здания
«Лоджия»




Фото № 15 Пути движения внутри здания
«Лоджия»




Фото № 16 Пути движения внутри здания «Коридор»



Фото № 17 Пути
движения внутри здания
«Коридор»



Фото № 18 Пути
движения внутри здания
«Коридор»



Фото № 19 Пути
движения внутри
здания «Коридор»



Фото № 20 Пути движения
внутри здания «Коридор»




Фото № 21 Пути
движения внутри здания
«Коридор»




Фото № 22 Пути
движения внутри здания
«Коридор»




Фото № 23 Пути
движения внутри здания
«Коридор»




Фото № 24 Пути движения
внутри здания «Лестница»




Фото № 25 Пути движения внутри здания «Лестница»




Фото № 26 Пути движения внутри здания «Лестница»



Фото № 27 Пути движения внутри здания «Лестница»



Фото № 28 Пути движения внутри здания «Лестница»



Фото № 29 Пути движения внутри здания «Лестница»



Фото № 30 Пути движения внутри здания «Дверь»



Фото № 31 Пути движения внутри здания «Дверь»




Фото № 32 Пути движения внутри здания «Дверь»



Фото № 33 Пути движения внутри здания «Дверь»




Фото № 34 Пути движения внутри здания «Дверь»



Фото № 35 Пути движения внутри здания «Дверь»



Фото № 36 Пути движения внутри здания «Дверь»




Фото № 37 Пути движения внутри здания «Пути эвакуации»




Фото № 38 Пути движения внутри здания «Пути эвакуации»




Фото № 39 Пути движения внутри здания «Пути эвакуации»



Фото № 40 Пути движения внутри здания «Пути эвакуации»



Фото № 41 Пути движения внутри здания «Пути эвакуации»



Фото № 42 Пути движения внутри здания «Пути эвакуации»




Фото № 43 Пути движения внутри здания «Пути эвакуации»



Фото № 44 Пути движения внутри здания «Пути эвакуации»




Фото № 45 Пути движения внутри здания «Пути эвакуации»



Фото № 46 Пути движения внутри здания «Пути эвакуации»




Фото № 47 Пути движения внутри здания «Пути эвакуации»




Фото № 48 Пути движения внутри здания «Пути эвакуации»




Фото № 49 Пути движения внутри здания «Пути эвакуации»



Фото № 50 Пути движения внутри здания «Пути эвакуации»




Фото № 51 Пути движения внутри здания «Пути эвакуации»




Фото № 52 Пути движения внутри здания «Пути эвакуации»




Фото № 53 Зона целевого назначения «Кабинетная форма обслуживания»




Фото № 54 Зона целевого назначения «Кабинетная форма обслуживания»



Фото № 55 Зона целевого назначения «Кабинетная форма обслуживания»




Фото № 56 Зона целевого назначения «Кабинетная форма обслуживания»



Фото № 57 Зона целевого назначения «Кабинетная форма обслуживания»




Фото № 58 Зона целевого назначения «Кабинетная форма обслуживания»




Фото № 59 Зона целевого назначения «Кабинетная форма обслуживания»



Фото № 60 Зона целевого назначения «Кабинетная форма обслуживания»




Фото № 61 Зона целевого назначения «Кабинетная форма обслуживания»




Фото № 62 Зона целевого назначения «Кабинетная форма обслуживания»




Фото № 63 Зона целевого назначения «Кабинетная форма обслуживания»




Фото № 64 Зона целевого назначения «Кабинетная форма обслуживания»



Фото № 65 Зона целевого назначения «Кабинетная форма обслуживания»




Фото № 66 Зона целевого назначения «Кабинетная форма обслуживания»



Фото № 67 Зона целевого назначения «Кабинетная форма обслуживания»



Фото № 68 Зона целевого назначения «Кабинетная форма обслуживания»



Фото № 69 Зона целевого назначения «Кабинетная форма обслуживания»



Фото № 70 Зона целевого назначения «Кабинетная форма обслуживания»



Фото № 71 Зона целевого назначения «Кабинетная форма обслуживания»




Фото № 72 Зона целевого назначения «Кабинетная форма обслуживания»




Фото № 73 Зона целевого назначения «Кабинетная форма обслуживания»



Фото № 74 Зона целевого назначения «Кабинетная форма обслуживания»




Фото № 75 Зона целевого назначения «Кабинетная форма обслуживания»



Фото № 76 Зона целевого назначения «Кабинетная форма обслуживания»




Фото № 77 Зона целевого назначения «Кабинетная форма обслуживания»




Фото № 78 Зона целевого назначения «Кабинетная форма обслуживания»




Фото № 79 Зона целевого назначения «Зальная форма обслуживания»




Фото № 80 Зона целевого назначения «Зальная форма обслуживания»



Фото № 81 Зона целевого назначения «Зальная форма обслуживания»




Фото № 82 Зона целевого назначения «Зальная форма обслуживания»



Фото № 83 Зона целевого назначения «Прилавочная форма обслуживания»




Фото № 84 Зона целевого назначения «Прилавочная форма обслуживания»




Фото № 85 Зона целевого назначения «Кабинет директора»




Фото № 86 Зона целевого назначения «Кабинет директора»



Фото № 87 Жилые помещения «Комната проживания»



Фото № 88 Жилые помещения «Комната проживания»




Фото № 89 Жилые помещения «Комната проживания»



Фото № 90 Санитарно-гигиенические помещения «Туалетная комната»



Фото № 91 Санитарно-гигиенические помещения «Туалетная комната»




Фото № 92 Санитарно-гигиенические помещения «Туалетная комната»



Фото № 93 Санитарно-гигиенические помещения «Туалетная комната»



Фото № 94 Санитарно-гигиенические помещения «Туалетная комната»



Фото № 95 Санитарно-гигиенические помещения «Туалетная комната»




Фото № 96 Санитарно-гигиенические помещения «Туалетная комната»




Фото № 97 Санитарно-гигиенические помещения «Туалетная комната»



Фото № 98 Санитарно-гигиенические помещения «Туалетная комната»




Фото № 99 Санитарно-гигиенические помещения «Туалетная комната»



Фото № 100 Санитарно-гигиенические помещения «Туалетная комната»




Фото № 101 Санитарно-гигиенические помещения «Туалетная комната»



Фото № 102 Санитарно-гигиенические помещения «Туалетная комната»



Фото № 103 Санитарно-гигиенические помещения «Туалетная комната»



Фото № 104 Санитарно-гигиенические помещения «Туалетная комната»




Фото № 105 Санитарно-гигиенические помещения «Туалетная комната»




Фото № 106 Санитарно-гигиенические помещения «Туалетная комната»



Фото № 107 Санитарно-гигиенические помещения «Туалетная комната»



Фото № 108 Санитарно-гигиенические помещения «Туалетная комната»




Фото № 109 Санитарно-гигиенические помещения «Туалетная комната»



Фото № 110 Санитарно-гигиенические помещения «Туалетная комната»



Фото № 111 Санитарно-гигиенические помещения «Туалетная комната»




Фото № 112 Санитарно-гигиенические помещения «Раковины»



Фото № 113 Санитарно-гигиенические помещения «Раковина»



Фото № 114 Санитарно-гигиенические помещения «Раковины»



Фото № 115 Санитарно-гигиенические помещения «Раковины»




Фото № 116 Санитарно-гигиенические помещения «Ванная комната»




Фото № 117 Санитарно-гигиенические помещения «Ванная комната»




Фото № 118 Санитарно-гигиенические помещения «Ванная комната»




Фото № 119 Санитарно-гигиенические помещения «Ванная комната»




Фото № 120 Санитарно-гигиенические помещения «Душевая комната»




Фото № 121 Санитарно-гигиенические помещения «Душевая комната»




Фото № 122 Санитарно-гигиенические помещения «Душевая комната»




Фото № 123 Санитарно-гигиенические помещения «Душевая комната»




Фото № 124 Санитарно-гигиенические помещения «Душевая комната»




Фото № 125 Санитарно-гигиенические помещения «Душевая комната»




Фото № 126 Санитарно-гигиенические помещения «Душевая комната»




Фото № 127 Санитарно-гигиенические помещения «Душевая комната»




Фото № 128 Санитарно-гигиенические помещения «Гардеробная комната»



Фото № 129 Санитарно-гигиенические помещения «Гардеробная комната»



Фото № 130 Санитарно-гигиенические помещения «Гардеробная комната»




Фото № 131 Санитарно-гигиенические помещения «Гардеробная комната»




Фото № 132 Система информации на объекте «Визуальные средства»



Фото № 133 Система информации на объекте «Визуальные средства»




Фото № 134 Система информации на объекте «Визуальные средства»



Фото № 135 Система информации на объекте «Визуальные средства»




Фото № 136 Система информации на объекте «Визуальные средства»




Фото № 137 Система информации на объекте «Визуальные средства»




Фото № 138 Система информации на объекте «Акустические средства»



Фото № 139 Система информации на объекте «Акустические средства»




Фото № 140 Система информации на объекте «Тактильные средства»



Фото № 141 Система информации на объекте «Тактильные средства»



Фото № 142 Система информации на объекте «Тактильные средства»




Фото № 143 Пути движения к объекту «От остановки транспорта»





Фото № 144 Пути движения к объекту «От остановки транспорта»

Приложение 3 к акту (технический или поэтажный план)



Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр
социального обслуживания населения Усть-Ишимского района"

Выписка из протокола

Заседания комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения

"16" марта 2026 года

№121

с. Усть-Ишим

Председатель:

Дубовицкая Ю.В. – руководитель бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Ишимского района", председатель экспертной комиссии по обеспечению жизнедеятельности для маломобильных групп населения

Секретарь:

Соколова Н.В. – специалист по социальной работе

Присутствовали:

Петелин В.М. – глава Усть-Ишимского сельского поселения;

Фильчакова А.Ю. – начальник Усть-Ишимского отдела Межрайонного Управления Министерства труда и социального развития Омской области № 6

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении перечня приоритетных объектов социальной инфраструктуры

СЛУШАЛИ:

Дубовицкая Ю.В. – руководитель бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Ишимского района", председатель экспертной комиссии по обеспечению жизнедеятельности для маломобильных групп населения

РЕШИЛИ:

Утвердить перечень приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, подлежащих экспертной оценке объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

Председатель:
Дубовицкая Ю.В.

 _____ подпись

Секретарь
Соколова Н.В.

 _____ подпись

Приложение № 1

к протоколу заседания комиссии по
формированию доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп
населения

"16" марта 2026 года № 121

ПЕРЕЧЕНЬ

**приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения, подлежащих экспертной оценке
объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения**

Усть-Ишимский муниципальный район

"16" марта 2026 года

*(наименование муниципального
образования Омской области)*

№ п/ п	Наименование объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	Адрес	Планируемая дата экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
1	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Ишимский лицей «Альфа» Усть-Ишимского муниципального района Омской области (интернат)	646580, Омская область, Усть- Ишимский район с. Усть-Ишим ул. Горького д. 17 Licei19@mail.ru	16 марта 2026 года

Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр
социального обслуживания населения ""Усть-Ишимского района"

Выписка из протокола

Заседания комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения

"16" марта 2026 года

№121

с. Усть-Ишим

Председатель:

Дубовицкая Ю.В. – руководитель бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Ишимского района", председатель экспертной комиссии по обеспечению жизнедеятельности для маломобильных групп населения

Секретарь:

Соколова Н.В. – специалист по социальной работе

Присутствовали:

Петелин В.М. – глава Усть-Ишимского сельского поселения;

Фильчакова А.Ю. – начальник Усть-Ишимского отдела Межрайонного Управления Министерства труда и социального развития Омской области №6

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Акта экспертной оценки и присвоении номеров к паспортам доступности объектов социальной инфраструктуры

СЛУШАЛИ:

Дубовицкая Ю.В. — руководитель бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Ишимского района", председатель экспертной комиссии по обеспечению жизнедеятельности для маломобильных групп населения

РЕШИЛИ:

Утвердить Акт экспертной оценки и присвоить номер паспорту доступности объектов социальной инфраструктуры:

Дубовицкая Ю.В.

 _____ подпись

Секретарь:
Соколова Н.В.

 _____ подпись

Найти социальный объект на карте:

- Выберите субъект РФ и тип учреждения
- Нажмите кнопку Поиск
- Расширяя карту, выберите интересующий объект (группу объектов) и кликните по нему мышкой

ВЫБЕРИТЕ КАТЕГОРИИ:


● КАРТА ○ СПИСОК

Омская область

Образование

Лицей-интернат

с. Усть-Ишим, ул. Горького, д. 17



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УСТЬ-ИШИМСКИЙ
ЛИЦЕЙ "АЛЬФА" УСТЬ-ИШИМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНТЕРНАТ)
646580, Омская область, Усть-
Ишимский район, с. Усть-Ишим
ул. Горького, д. 17
тел. 8(38150)2-11-86
Licei19@mail.ru